



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第912号
告示年月日	平成27年9月29日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-自-0830(1321000830)
箇所名	郷田三番
所在地	黒川郡富谷町西成田字郷田二番
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平25情複、第272号)」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第912号
告示年月日	平成27年9月29日


危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-自-0830(1321000830) 箇所名 郷田三番 所在地 黒川郡富谷町西成田字郷田二番



1:2,500



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)	
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	
土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	

凡例

■ 上端	— 横断測線
▲ 下端	

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	宮城県告示第912号
告示年月日	平成27年9月29日

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置	箇所番号	II-自-0830(1321000830)	箇所名	郷田三番	所在地	黒川郡富谷町西成田字郷田二番
---------	------	-----------------------	-----	------	-----	----------------

[illegible][illegible]