〇東日本台風 河川災害復旧工事の進捗状況

| 事務所 | 全体 件数 | 着手 件数 | 着手率 | 完成 件数 | 完成率 |
|----------------|----------|----------|------|------------|--------|
| 大河原土木事務所 | 193 | 193 | 100% | <u>193</u> | 100.0% |
| 仙台土木事務所 | 89 | 89 | 100% | 88 | 98.9% |
| 北部土木事務所 | 87 | 87 | 100% | <u>84</u> | 96.6% |
| 大崎地方ダム総合事務所 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
| 北部土木事務所栗原地域事務所 | 39 | 39 | 100% | 39 | 100% |
| 東部土木事務所 | 26 | 26 | 100% | 26 | 100% |
| 東部土木事務所登米地域事務所 | 29 | 29 | 100% | 29 | 100% |
| 気仙沼土木事務所 | 68 | 68 | 100% | 67 | 98.5% |
| 河川課 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
| 総計 | 535 | 535 | 100% | <u>530</u> | 99.1% |

全体件数•••災害查定決定件数

着手件数・・・災害復旧工事の契約件数

完成件数・・・災害復旧工事の現場完了件数

※赤字下線部は先月より変更があったもの