



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第307号 |
| 告示年月日 | 平成30年3月23日 |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 溪流番号    | Ⅱ-自-0844   |
| 箇所名     | 二反目の1      |
| 所在地     | 富谷市明石二反目   |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

宮城県


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第307号 |
| 告示年月日 | 平成30年3月23日 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|      |        |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成28年度 |
|------|--------|

|         |      |          |     |       |     |          |
|---------|------|----------|-----|-------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-自-0844 | 箇所名 | 二反目の1 | 所在地 | 富谷市明石二反目 |
|---------|------|----------|-----|-------|-----|----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第307号 |
| 告示年月日 | 平成30年3月23日 |

### 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]