



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第177号 |
| 告示年月日 | 平成27年2月24日 |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊              |
| 箇所番号    | Ⅱ-自-2424(1321002424) |
| 箇所名     | 弘川                   |
| 所在地     | 本吉郡南三陸町歌津字弘川         |
| 調査機関    | 宮城県気仙沼土木事務所          |



位置図 (S=1:200,000)



位置図 (S=1:25,000)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平24情複、第658号)


宮城県

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第177号 |
| 告示年月日 | 平成27年2月24日 |

|      |        |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成23年度 |
|------|--------|

|         |      |                      |     |    |     |              |
|---------|------|----------------------|-----|----|-----|--------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-自-2424(1321002424) | 箇所名 | 弘川 | 所在地 | 本吉郡南三陸町歌津字弘川 |
|---------|------|----------------------|-----|----|-----|--------------|



### 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第177号 |
| 告示年月日 | 平成27年2月24日 |

[illegible]