


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第597号
告示年月日	令和3年7月27日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-自-2344
箇所名	折立の2
所在地	本吉郡南三陸町戸倉字沖田
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第597号
告示年月日	令和3年7月27日

調査年度	平成30年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-自-2344	箇所名	折立の2	所在地	本吉郡南三陸町戸倉字沖田
---------	------	-----------	-----	------	-----	--------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	宮城県告示第597号
告示年月日	令和3年7月27日

[illegible]