


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第597号
告示年月日	令和3年7月27日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅲ-自-0543
箇所名	熊田の2
所在地	本吉郡南三陸町志津川字御前下、熊田
調査機関	宮城県気仙沼土木事務所



位置図(S=1:25,000)



位置図(S=1:200,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第597号
告示年月日	令和3年7月27日


調査年度	平成30年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅲ-自-0543	箇所名	熊田の2	所在地	本吉郡南三陸町志津川字御前下、熊田
---------	------	----------	-----	------	-----	-------------------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)	
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	
土石等の(移動)高さが1m以下の場合 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	

凡例	上端	横断測線
	下端	



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	宮城県告示第597号
告示年月日	令和3年7月27日

急 傾 斜 地 の 位 置	箇所番号	Ⅲ-自-0543	箇所名	熊田の2	所在地	本吉郡南三陸町志津川字御前下、熊田
---------------	------	----------	-----	------	-----	-------------------

[illegible]